

平成24年8月28日

消費生活用製品の重大製品事故に係る公表について

消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づき報告のあった重大製品事故について、以下のとおり公表します。

1. ガス機器・石油機器に関する事故 1件  
(うちガス栓(LPG用)1件)
2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因が疑われる事故 5件  
(うちエアコン2件、食器洗い乾燥機(ビルトイン式)1件、IH調理器1件、  
食卓いす1件)
3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、  
製品起因か否かが特定できていない事故 3件  
(うち環形蛍光ランプ1件、ライター(使い切り型)1件、歩行補助車1件)
4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報検討会及び第三者委員会合同会議(※)において、審議を予定している案件  
該当案件無し

1. ~ 4. の詳細は別紙のとおりです。

※正式名称は「消費者庁製品事故情報検討会及び消費経済審議会製品安全部会製品事故判定第三者委員会合同会議」という。

5. 留意事項

これらは消費生活用製品安全法第35条第1項の規定に基づく報告内容の概要であり、現時点において、調査等により事実関係が確認されたものではなく、事故原因等に関し、消費者庁として評価を行ったものではありません。

(管理番号A201100335及びA201100777を除く。)

本公表内容については、速報段階のものであり、今後の追加情報、事故調査の進展等により、変更又は削除される可能性があります。

## 6. 特記事項

(1) 株式会社永泰産業が輸入し、株式会社テスコムが販売したIH調理器について（管理番号A201200375）

### ① 事故事象について

株式会社永泰産業が輸入し、株式会社テスコムが販売したIH調理器に水を入れた鍋をかけ、スイッチを入れてその場を離れたところ、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生しました。当該事故の原因は、現在、調査中です。

### ② 当該製品の対応について

株式会社永泰産業及び株式会社テスコムは、対象機種（下記③）について、電気部品の不良等複合要因により、エラー表示のまま放置された場合、まれに事故につながるおそれがあることから、平成23年3月18日にホームページに情報を掲載して注意喚起を行い、更に、家電量販店等を通じてダイレクトメールを送付し、対象製品について自主的に無償点検・修理を実施しています。

### ③ 対象製品等：商品名、型式、販売等期間

商品名	型式	販売等期間
IH調理器	TIH101	2004年9月21日
	[POSコード] 4975302811110	～ 2007年5月21日

対象製品の確認方法：型式名は、当該製品本体の底部に表示してあります。



④消費者への注意喚起

対象製品をお持ちの方は、速やかに下記問合せ先まで連絡して、無償点検・修理を受けてください。

(問合せ先)

テスコムIH調理器相談窓口

電話番号：0800-800-1443（携帯電話・PHS可）

受付時間：9時～17時（土・日・祝日を除く。）

ホームページ：株式会社テスコム

<http://www.tescom-japan.co.jp/info/2011/03/110318-604.html>

株式会社永泰産業

<http://www.eitai-sangyo.co.jp>

(本発表資料の問合せ先)

消費者庁消費者安全課

(製品事故情報担当)

担 当：大木、長井、川船<sup>かわふね</sup>

電 話：03-3507-9204（直通）

F A X：03-3507-9290

1. ガス機器・石油機器に関する事故(製品起因か否かが特定できていない事故を含む)

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201200380	平成24年8月10日	平成24年8月24日	ガス栓(LPガス用)	F-204	株式会社藤井合金製作所	火災	当該製品に接続したガスこんろを使用する際、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。当該製品のガス機器が接続されていない側の口の開閉状況を含め、現在、原因を調査中。	北海道	製造から30年以上経過した製品 8月14日に経済産業省原子力安全・保安院にて公表済事故

2. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因が疑われる事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	機種・型式	事業者名	被害状況	事故内容	事故発生日都道府県	備考
A201100335	平成23年7月31日	平成23年8月10日	エアコン	RAS-285JDR-V5	東芝キャリア株式会社(現 東芝ホームアプライアンス株式会社)	火災	当該製品から出火する火災が発生し、当該製品が焼損、周辺が汚損した。調査の結果、当該製品内部のファンモーターの電源コネクタ部で接触不良やトラッキング現象で異常発熱が生じて出火したものと推定され、製品に起因する事故と考えられるが、焼損が著しく、事故原因の特定には至らなかった。	大分県	平成23年8月12日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201100777	平成23年12月25日	平成23年12月28日	食器洗い乾燥機(ビルトイン式)	DW-S1B	三洋電機株式会社	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、調査の結果、当該製品の長期使用(約15年)により、内部配線にドア開閉時の屈曲が加わったため半断線となり、漏水の影響によって半断線部分でスパークが生じ、出火に至ったものと考えられる。	埼玉県	1月6日にガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故として公表していたもの
A201200375	平成24年8月7日	平成24年8月24日	IH 調理器	TIH101(株式会社テスコムブランド)	株式会社永泰産業(株式会社テスコムブランド)(輸入事業者)	火災	当該製品に水を入れた鍋をかけ、スイッチを入れてその場を離れたところ、異音が生じたため確認すると、当該製品から出火する火災が発生していた。現在、原因を調査中。	滋賀県	(特記事項を参照)
A201200376	平成24年7月8日	平成24年8月24日	食卓いす	NO7405S	住友商事株式会社(輸入事業者)	重傷1名	当該製品に座っていたところ、当該製品が破損し、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	静岡県	事業者が事故を認識したのは、8月15日
A201200381	平成24年8月11日	平成24年8月24日	エアコン	RAS-401JV	東芝ホームアプライアンス株式会社(輸入事業者)	火災	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。現在、原因を調査中。	兵庫県	


### 3. ガス機器・石油機器以外の製品に関する事故であって、製品起因か否かが特定できていない事故

管理番号	事故発生日	報告受理日	製品名	被害状況	事故内容	事故発生都道府県	備考
A201200377	平成24年7月19日	平成24年8月24日	環形蛍光ランプ	火災	当該製品を使用中、当該製品を焼損する火災が発生した。当該製品と照明器具の接続状況を含め、現在、原因を調査中。	埼玉県	7月31日に公表した照明器具に関する事故(A201200311)と同一
A201200378	平成24年3月28日	平成24年8月24日	ライター(使い切り型)	重傷1名	当該製品を点火したところ、前髪に着火し、負傷した。当該製品の使用状況を含め、現在、原因を調査中。	東京都	事業者が事故を認識したのは、8月17日 8月16日に消費者安全法の重大事故等として公表済
A201200379	平成24年7月27日	平成24年8月24日	歩行補助車	重傷1名	使用者が当該製品の上に置いていた荷物を降ろそうとした際、当該製品が動き、転倒、負傷した。現在、原因を調査中。	福岡県	

### 4. 製品起因による事故ではないと考えられ、今後、製品事故情報検討会及び第三者委員会合同会議において審議を予定している案件

該当案件無し


エアコン（管理番号：A201100335）



食器洗い乾燥機（ビルトイン式）（管理番号：A201100777）



エアコン（管理番号：A201200381）



RAS-401 JV(W)